

**CODE D'ERREUR e104**

**ÉTEIGNEZ LE FOUR, PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION DE LA LIMITE HAUTE SITUÉ À L'ARRIÈRE.**

**RALLUMEZ LE FOUR ET FAITES-LE CHAUFFER COMPLÈTEMENT. SI LE PROBLÈME SE REPRODUIT, ASSUREZ-VOUS VISUELLEMENT QUE LE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT / CONVECTION FONCTIONNE, QUE LES AILETTES DE REFROIDISSEMENT DU MAGNÉTRON SONT PROPRES ET QUE LE TUYAU D'ÉVACUATION DE LA VAPEUR N'EST PAS OBSTRUÉ.**

**VEILLEZ À CE QUE L'ESPACE D'INSTALLATION ET LA CIRCULATION DE L'AIR SOIENT SUFFISANTS ET À CE QUE LA GRILLE SITUÉE À L'ARRIÈRE NE SOIT PAS BOUCHÉE.**

