

## TEST DU CONDENSATEUR

**DANGER : COMPOSANT  
HAUTE TENSION**

**ASSUREZ-VOUS QUE LES CONDENSATEURS  
HAUTE TENSION ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT  
DÉCHARGÉS AVANT D'INTERVENIR SUR LE  
CONDENSATEUR.**



**2 500 V 1,2 uF**

1. Débranchez entièrement le condensateur haute tension.
2. Vérifiez la continuité à l'aide d'un multimètre numérique (DMM), comme suit :



3. Connectez le multimètre aux deux bornes du condensateur haute tension.  
Le test est concluant si le DMM affiche env. 10  $\Omega$ .

4. Connectez le DMM à une borne et au boîtier extérieur métallique du condensateur haute tension.  
Le test est concluant si le DMM indique un « circuit ouvert ».  
Répétez le test avec l'autre borne et le boîtier extérieur métallique.

5. À l'aide d'un mégohmmètre / testeur d'isolation, testez la résistance d'isolation entre les deux bornes et le boîtier extérieur métallique du condensateur haute tension.  
Le test est concluant si l'appareil affiche une valeur  $>100 \text{ M}\Omega$ .

